

SCM Slim Canopy (Adjustable Beam Angle)



WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120-277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120-277 V, circuitos protegidos de 50-60 Hz y cables adecuados para 90°C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation.

Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120 à 277 V, pour un circuit protégé de 50 à 60 Hz et pour une source d'alimentation de 90°C.

FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

SUITABLE FOR WET LOCATIONS.

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.

Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.

Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.

CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.


This is important with an uneven wall surface. Silicone all plugs and unused conduit entries. For wet location compliance, fixture must be properly sealed. For moisture seal, apply silicone caulking between the mounting surface and back housing, as well as around the sides of the housing.

Esto es importante con una superficie de pared irregular. Silicona todos los tapones y entradas de conductos no utilizados. Para cumplir con la ubicación húmeda, el accesorio debe estar sellado adecuadamente. Para sellar contra la humedad, aplique sellador de silicona entre la superficie de montaje y la carcasa trasera, así como alrededor de los lados de la carcasa.

Ceci est important en cas de surface murale inégale. Siliconez tous les bouchons et entrées de conduits inutilisés. Pour être conforme aux emplacements humides, le luminaire doit être correctement scellé. Pour assurer l'étanchéité à l'humidité, appliquez un calfeutrage au silicone entre la surface de montage et l'arrière du boîtier, ainsi que sur les côtés du boîtier.

INSIDE THE BOX

Slim Canpoy (Adjustable Beam Angle)



SCAN ME

Plusrite USA
2000 S. Grove Ave, Bldg B
Ontario CA 91761


T:909-930-6868
T:888-758-7443
F:909-930-9988

www.naturaLED.com

SCM Slim Canopy (Adjustable Beam Angle)

Surface Mounted with J-box

1




Loosen the M4*40 screw on side of the fixture, remove the wire rope from the mounting plate.

Afloje el tornillo M4*40 en el costado del dispositivo y retire el cable de acero de la placa de montaje.

Desserrez la vis M4*40 sur le côté du dispositif, enlevez le câble métallique de la plaque de montage.

2




Install the mounting bracket on J-box, and mount back the wire rope to the mounting bracket. Connect wires according to the wiring diagram (on page 3).

Instale el soporte de montaje en la caja de conexiones y vuelva a montar el cable en el soporte. Conecte los cables según el diagrama de cableado (página 3).

Installez le support de montage sur la boîte de jonction et fixez le câble métallique au support de montage. Branchez les fils conformément au schéma de câblage (page 3).

3



Align the fixture in the direction of the arrow and slot it into the mounting plate, then screw the M4*40 screw. Finish


Alinee el accesorio en la dirección de la flecha e introdúzcalo en la placa de montaje, luego atornille el tornillo M4*40. Terminar.

Alignez le dispositif de fixation dans le sens de la flèche et insérez-le dans la plaque de montage, puis vissez la vis M4*40. Terminé.

SCM Slim Canopy (Adjustable Beam Angle)


Pendent Mounted with 3/4 inch Pole

1



Connect wires from pole according to the wiring diagram (on page 3).

2




Screw the pole into the hole on top of Canopy. Tighten the M4*10 screw of the fixture.

Atornille el poste en el orificio superior de la cubierta. Apriete el tornillo M4*10 de la luminaria.

Vissez le poteau dans le trou au-dessus de la canopée. Serrez la vis M4*10 de la fixation.

Adjustable Wattage and CCT




The default setting:
CCT - 5K
POWER - 100W
OPTICS - CP
UPLIGHT - OFF

Wiring Diagram

Hot Line(L)	Black	Light Fixture
Neutral (N)	White	
Ground (G)	Yellow/Green	
DIM(+)	Purple	
12V(-)/DIM(-)	Pink	
12V(+)	White	

Sensor Installation



Unscrew the Z10 base cover and install the sensor.


Desatornille la cubierta de la base z-10 e instale el sensor

Dévissez le couvercle de base du z-10 et installez le capteur

SCM Slim Canopy (Adjustable Beam Angle)

Emergency Driver Installation

1




Unscrew the M4*8 screw, remove the lens.

Desatornille el tornillo M4*8 y retire la lente.

Dévissez la vis M4*8, enlevez l'objectif.

2




Drill the indicator button hole, and install the indicator button of emergency driver on the corresponding hole

Perfore el orificio del botón indicador e instale el botón indicador del controlador de emergencia en el orificio correspondiente.

Percez le trou pour le bouton clignotant et installez le bouton clignotant du conducteur d'urgence sur le trou correspondant

3




Lock the emergency driver and battery with M4*8 screws.

Bloquee el controlador de emergencia y la batería con tornillos M4*8.

Fixez le pilote de secours et la batterie avec des vis M4*8.

4




Connect wires according to the wiring diagram.

Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado.

Branchez les fils conformément au schéma de câblage.

5



Screw back the M4*8 screws.

Atornille nuevamente los tornillos M4*8.

Revissez les vis M4*8.